



## PEDESTAIS

### Pedestais de Manobra com Engrenagens

| Nº | Componentes           | Material                           |
|----|-----------------------|------------------------------------|
| 1  | Corpo                 | Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012 |
| 2  | Caixa                 | Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012 |
| 3  | Tampa de Caixa        | Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012 |
| 4  | Engrenagem Maior      | Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012 |
| 5  | Engrenagem Menor      | Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012 |
| 6  | Volante               | Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012 |
| 7  | Haste                 | Aço SAE 1010/1020                  |
| 8  | Eixo                  | Aço SAE 1010/1020                  |
| 9  | Luva                  | Ferro dúctil NBR 6916 Classe 42012 |
| 10 | Indicador de Abertura | Aço SAE 1010/1020                  |



### Dimensões e Massas

| Tipo e Referência                  | Modelo | D   | d     | Massa Kg |
|------------------------------------|--------|-----|-------|----------|
|                                    |        | mm  | pol.  |          |
| Com Engrenagens PME <sup>(1)</sup> | 06     | 600 | 2 1/2 |          |
|                                    | 07     | 600 | 2 1/2 | 127      |

| Tipo e Referência                              | Modelo | D   | d     | Massa Kg |
|--|--------|-----|-------|----------|
|  |        | mm  | pol.  |          |
| Com Engrenagens e Indicador PME <sup>(1)</sup> | 18     | 600 | 2 1/2 |          |
|  | 20     | 600 | 2 1/2 | 127      |

(1) Completar com o nº do modelo. Ver página 139.

### Pedestais de Manobra com Engrenagens - Aplicações

| Tipo                        | Referência          | APLICAÇÕES |                  |                 |
|-----------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------|
|                             |                     | Modelo     | Registros Chatos | Registros Ovais |
|                             |                     |            | DN               | DN              |
| Com Engrenagens             | PME <sup>(1)</sup>  | 06         | 500-600          | 350-500         |
|                             |                     | 07         |                  | 600-1200        |
| Com Engrenagens e Indicador | PMEI <sup>(1)</sup> | 18-78      |                  | 350             |
|                             |                     | 18-79      |                  | 400             |
|                             |                     | 18-62      |                  | 450             |
|                             |                     | 18-63      | 500              | 500             |
|                             |                     | 18-65      | 600              |                 |
|                             |                     | 20-65      |                  | 600             |
|                             |                     | 20-66      |                  | 700             |
|                             |                     | 20-67      |                  | 800             |
|                             |                     | 20-98      |                  | 900             |
|                             |                     | 20-99      |                  | 1000            |
|                             |                     | 20-80      |                  | 1200            |

(1) Completar com o nº do modelo.

**NOTA:** Nas designações dos pedestais com indicador, o primeiro número corresponde ao número do modelo, o segundo é um código em relação ao cursor do indicador.